Łączniki przewodów typ LP

Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -55÷+125 °C.

Quick splice connectors LP type

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating Temp.: -55÷+125 °C.


Соединители проводов типа LP

Материал: Cu.
Покрытие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -55÷+125 °C.









Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет		Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]		[szt./pcs./шт.]	Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №	Schemat połączeń Connection sheme Схема соединений
				B	L				
LP 1		czerwony red красный	0,5÷1	10	38	100	0,13	330-620100	
LP 2,5		niebieski blue голубой	0,75÷2,5			100	0,14	330-620200	
LP 6		żółty yellow жёлтый	4÷6	10	38	100	0,16	330-620300	

Łącznik przewodów obustronny typ LPO

Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -55÷+125 °C.

Quick splice two-sided connectors LPO type

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating Temp.: -55÷+125 °C.


Соединители проводов двусторонние типа LPO

Материал: Cu.
Покрытие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -55÷+125 °C.









Typ Type Тип	Kolor Colour Цвет		Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]		[szt./pcs./шт.]	Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №	Schemat połączeń Connection sheme Схема соединений
				B	L				
LPO 1		czerwony red красный	0,5÷1	20	27	100	0,13	330-621100	
LPO 2,5		niebieski blue голубой	0,75÷2,5			100	0,14	330-621200	
LPO 6		żółty yellow жёлтый	4÷6	20,5	34,5	100	0,16	330-621300	